إدارة البيئة والحفاظ عليها



تدريب توافق الخزانات الأرضية

الإصدار 3.6

مزايا تدريب التوافق

- وعى أكبر بقضايا التوافق
- مالكو ومشغلو خزانات مدربون بشكل أفضل
 - انتهاكات أقل للتوافق التشغيلي
 - حماية أكبر للبيئة
- تحقيق متطلبات تدريب/إعادة تدريب المشغلين

تدريب مشغلي الخزانات الأرضية

- يجب أن تحتوي كل منشأة على مشغلين من ثلاث فئات:
- _ الفئة أ المسؤولية العامة عن تشغيل الخزانات الأرضية وصيانتها
- _ الفئة ب المسؤولية اليومية الميدانية عن توافق الخزانات الأرضية
 - _ الفئة ج المسؤولية عن حالات طوارئ الانسكابات
 - متطلبات التدريب الخاصة لكل فئة من المشغلين.
- يجب على مالكي الخزانات استخدام برنامج مساعدي الخزانات عبر الإنترنت التابع لولاية تينيسي لتعيين المشغلين من الفئتين أ وب لكل منشأة يمتلكونها.

https://tdec.tn.gov/tankhelper

الانتهاكات الشائعة

- 1 عدم الاحتفاظ بسجلات كشف التسربات
- 2 عدم اختبار كاشفات تسربات الخطوط التلقائية
 - عدم إجراء الاختبار السنوي لإحكام الخط
 - 4 عدم اختبار الحماية الكاثودية
 - 5 عدم الإبلاغ عن الانسكابات المشتبه بها

من الممكن أن تكون تكلفة هذه الانتهاكات باهظة للغاية عليك.



بعض الغرامات المدنية الشائعة

الغرامة المدنية	الانتهاك
3200 دولار أمريكي / خزان	عدم الاحتفاظ بسجلات كشف التسربات (> 4 أشهر)
2000 دولار أمريك <i>ي خط</i>	عدم اختبار إحكام أنابيب الضغط
2000 دو لار أمريك <i>ي خط</i>	عدم اختبار كاشفات تسربات الخطوط التلقائية
1200 دولار أمريكي / اختبار حماية من التآكل	عدم اختبار الحماية الكاثودية
3200 دولار أمريك <i>ي ح</i> دث	عدم الإبلاغ عن الانسكابات المشتبه بها
3200 دولار أمريك <i>ي /</i> خزان	عدم الكشف عن التسربات
2000 دولار أمريكي / خزان	عدم منع الانسكابات
2000 دولار أمريكي / خزان	عدم الحماية من التعبئة الزائدة
3200 دو لار أمريكي / نظام خزانات أرضية	عدم إغلاق نظام خزانات أرضية غير قياسي

عدم معالجة الانتهاكات أو دفع الغرامات قد يؤدي إلى وضع علامة حمراء على منشأتك.



سوف نتناول أيضًا...

- التركيب والإخطار
 - الإصلاحات
- الإبلاغ عن الانسكابات
 - إغلاق الخزان
 - الاحتفاظ بالسجلات
 - المسؤولية المالية

4 أشياء بجب عليك معرفتها:

1 أي المعدات موجودة في منشأتك



3 متى يجب فعله،

4 ما الذي يجب أن يتواجد لديك من أجل الفحص.



إخلاء المسؤولية

لا تصادق ولاية تينيسي على أي علامات تجارية ولا شركات مصنعة ولا بائعي معدات ولا منتجات ولا خدمات بعينها.


وأي أسماء علامات تجارية مذكورة أو مصورة لأي معدات أو منتجات أو خدمات في هذا العرض التقديمي تم استخدامها لأغراض التوضيح فقط وليست مصادقات ولا توصيات لمثل هذه المعدات ولا المنتجات ولا الخدمات ولا يجب اعتبارها على هذا النحو.

فهم نظام الخزانات الأرضية

تتكون معظم أنظمة الخزانات الأرضية مما يلي:

- ◄ خزان أرضى واحد أو أكثر
 - انابیب
 - → منع الانسكابات
 - ◄ منع التعبئة الزائدة
 - ◄ الحماية من التآكل
 - ✓ نظام كشف التسربات

نظام الخزانات الأرضية النموذجي



أنواع الخزانات المختلفة

- معدنی
- فولاذ بحمایة كاثودیة
 - غير معدني
- _ فولاذ مغلف بالألياف الزجاجية
 - _ فو لاذ مغلف
- بلاستيك معزز بالألياف الزجاجية (FRP)


قد تكون الخزانات بجدار فردي أو مزدوج

الخزانات المعدنية

- خزان 3Sti-P يحتوي على طبقة عازلة للكهرباء على السطح الخارجي وأقطاب موجبة جلفانية (ذوابة) متصلة بالسطح الخارجي للخزان.
- خزان فو لاذ مكشوف لم يتم تركيب حماية من المصنع. يستخدم حماية من التآكل تم تركيبها بشكل ميداني.



فولاذ مكشوف



3Sti-P

الخزانات غير المعدنية



مثال للخزان المغلف



الخزان المغلف





خزان البلاستيك المعزز بالألياف الزجاجية (FRP)


- خزان الفولاذ المغطى خزان فولاذي يحتوي على طبقة سميكة من مادة غير قابلة للتآكل مثل الألياف الزجاجية أو اليوريثان مرتبطة ميكانيكيًا (تغليف) على السطح الخارجي للخزان، والتي تحفظ الخزان من التآكل.
 - خزان الفولاذ المغلف- خزان فولاذي مكسو (أو مغلف) بمادة غير معدنية وغير قابلة للتآكل مثل الألياف الزجاجية أو البولي إيثيلين.
 - خزان البلاستيك المعزز بالألياف الزجاجية (FRP) هذه الخزانات مصنوعة من البلاستيك المعزز بالألياف الزجاجية.

تهيئات الخزانات

خزانات المقصورات - هي خزانات مقصورة إلى مقصورتين أو أكثر. تستوعب هذه الخزانات عادة <u>درجات منتجات مختلفة.</u>








أنواع الأنابيب المختلفة

- معدني
- فولاذ بحمایة كاثودیة
 - عیر معدنی
 - _ ألياف زجاجية
 - بلاستيك مرن
 - _ بلاستيك صلب



أمثلة على الأنابيب غير المعدنية

- خزان البلاستيك المعزز بالألياف الزجاجية (FRP) مصنوعة من البلاستيك المعزز بالألياف الزجاجية وهي أنابيب صلبة (غير مرنة).
 - أنابيب البلاستيك المرن مكونة من بوليمارات ذات تصميم خاصة لمقاومة المواد البترولية.
- الأنابيب شبه الصلبة أكثر سماكة من معظم أنابيب البلاستيك المرن وعادة ما تحتوي على وصلات أنابيب بالاندماج الكهربائي.







مثال على أنابيب البلاستيك المعزز بالألياف الزجاجية




مثال على الأنابيب المرنة



مثال على الأنابيب شبه الصلبة

كيف تعلم ما يجري؟

• سجلات التركيب







الاختبار



• سجلات الفحوص السابقة

الوقود المخلوط بالإيثانول

الوقود المخلوط بالإيثانول:

- ✓ 10 E إيثانول تصل نسبته إلى 10%، الوقود الأكثر شيوعًا في ولاية تينيسي.
 - ✓ 15 E يبدأ في التوفر على نطاق تجاري في ولاية تينيسي.
- ✓ 85 E متوفر على نطاق محدود في و لاية تينيسي؛ من أجل المركبات التي تتيح مرونة في استخدام الوقود فقط

مهم للغاية منع دخول الماء إلى الخزانات التي تخزن الوقود المخلوط بالإيثانول. من الممكن أن يتسبب الماء الزائد في الخزان في "الفصل المرحلي"، حيث ينفصل الماء/الإيثانول عن الوقود - يصبح الوقود غير مطابق للمواصفات وتالفًا.



أي نوع من الأنابيب هذا؟







تناولنا...

√الخزانات والأنابيب

بعد ذلك: منع الانسكابات

ما ينبغي لك معرفته بشأن منع الانسكابات


- بجب أن يحتوي أي خزان ممتلئ بكمية 25 جالونًا أو أكثر في مرة واحدة على منع الانسكابات.
- ◄ يجب على أجهزة منع الانسكابات احتواء الانسكابات التي قد تحدث عند انفصال خرطوم التوصيل عن أنبوب التعبئة.
 - ◄ وكثيرًا ما تسمى "أوعية الانسكابات" أو "أحواض التجميع".





ما ينبغي لك معرفته بشأن منع الانسكابات

- ◄ يحتوي بعضها على صمامات تصريف السماح بتصريف المنتج إلى الخزان.
- عند تصریف محتویات و عاء الانسکاب داخل الخزان، قد تدخل أیضا الخزان أي میاه أو مخلفات متجمعة.





ما ينبغي لك معرفته بشأن منع الانسكابات


- وهي غير مُصممة لتخزين المنتج لفترات طويلة.
- ◄ كثيرا ما تكون "مدة خدمة" أو عية الانسكابات اقصر من الخزانات أو الأنابيب.
 - بجب فحص أو عية الانسكابات على الأقل مرة واحدة كل شهر.





ما مصدر القلق من أوعية الانسكابات؟

مصادر تسرب الخزانات الأرضية في فلوريدا



قواعد منع الانسكابات

- يجب الحفاظ على خلو أو عية الانسكابات من المياه والأتربة والمخلفات والمواد الأخرى.
 - يجب فحص أو عية الانسكابات بالبصر مرة واحدة شهريًا و *الاحتفاظ بسجل يوضح فحوص أو عية الانسكابات في فترة 12 شهرًا الماضية.
 - · الأغطية مطلوبة لجميع أو عية الانسكابات ويجب ألا تلامس الرافع.

* يتوفر نموذج الفحص الشهري لأوعية الانسكابات على الموقع الإلكتروني للخزانات الأرضية.

نموذج فحص وعاء الانسكابات



الراز الشياة والمقلط عليها الراز الشياة والمقلط عليها في المقلط المالة المقلط عليها في المقلط المالة (من المالة Amillam R. Snodgrass Tennessee Tower Parks Avenue, 121h Floor 312 Rosa I.. Nashville, Tennessee 37243 سبحل القصور سالشهرية لأوعية الإنسكابات تعليمات

تتص قواعد ولاية تينيسي للغزانات الأرضية على إجراء فحوص بصرية لجميع أوعية الانسكابات بصفة شهرية. تتص القاعدة 0400-18-01-.20(3)(1)3. على ما يلي؛

"يجب إجراء فحص بصري لأحواض تجميع الإنسكابات بواسطة المالك و أأو المشغل مرة واحدة على الأقل كل شهر لضمان سلامة مسلحة التخزين المتوفرة لاحتواء الإنسكابات. يجب على المالك و ألو المشغل الاحتفاظ بسجل لهذه القحوص على الأقل خلال فترة التمي عشر (12) شهرًا الماضية."

> استخدم هذا النموذج لتسجيل نتائج الفحوص البصرية لكل وعاء انسكابات في المنشأة مرة واحدة شهريًا. - بنبغي استخدام نموذج منفصل لكل منشأة, عليك الإشارة إلى العام الذي يمثله النموذج في الفراغ المتاح.

تَحَتَّوي الصفحة الأمامية في هذا النموذج مساحة فارغة تتسع لما يصلُّ إلى ستة أرغية السكابات. إذا كان هناك أكثر من ستة أوعية انسكابات في هذه المنشأة، فاستخدم الصفحة الخلفية من

هذا النموذج أو استحرج نسمة إضافيه. إذا لم تتم ملاحظة أي عيوب قائمة في وعاء الانسكابات أو السوائل (شقوق، وصلات ممزقة، إلى آخره)، فاكتب **"مقبول"** في العمود والصف المناسبين.

ابنا م مم ملاحظة أي عيوب قائمة في وعاء الانستابات أو السوائل، فاكتب "غير مقبول" في العمود المناسب وعليك الإشارة إلى الإجراء الذي تم اتخاذه.

بيجب عليك اتخذ إجراءات لإصلاح أي عيوب تمت ملاحظتها في وعاء الانسكابات. إذا كأنت هناك عيوب في أوعية الانسكابات وإشارات إلى تسرب المواد البترولية، فيجب الإبلاغ عنها كتسرب مشتبه به حسب لقاعدة 400-18-10-50 و.06.

· عليك الاحتفاظ بسجل لهذه الفحوص عن فترة 12 شهرًا الماضية وجعلها متاحة لإجراءات التفتيش التابعة للولاية.

معلومات منشأة الخزانات الأرضية										
العام			رقم تعريف المنشأة						الاسم،	
الرمز البريدي		المدينة		المدينة					العفوان:	
الإجراء المتخذ إذا كان					الفحوص الشهرية البصر				تم القحص	
SB غير مقبول		عليك تسجيل الحالة في كل مربع لوعاء الانسكابات (SB) المناسب						شبهر /يوم/عام		
	6	# SB	5 # SB	4 #SB	3 # 13S	2 # SR	1 # SB			
								1	1	
								1	1	
								1	1	
								1	1	
								1	1	

منع الانسكابات

ما يجب عليك فعله:

- عليك فحص منع الانسكابات للتأكد من عدم وجود علامات اهتراء أو شقوق أو ثقوب مرة واحدة شهريًا.
 - تأكد من أن منع الانسكابات خال من السوائل والمخلفات قبل كل توصيل وبعده.
 - عليك الاحتفاظ بسجل لفحوص منع الانسكابات الشهرية.

ما المشكلة في هذا؟



ما الذي ينبغي لك فعله؟

- قم بإجراء اختبار سلامة لوعاء الانسكابات
- اتبع إرشادات القسم أو إرشادات 1200PEI RP
- ناجح = لا حاجة للاستبدال؛ راسب = استبدل وعاء الانسكابات
- استبدل وعاء الانسكابات- عليك إخطار القسم قبل 24 ساعة من الاستبدال
 - وفي حالة وجود تلوّث، فيجب الإبلاغ به بصفته تسربًا مشتبها به.
 - عليك إصلاح وعاء الانسكابات
 - وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة فقط.
- بطانات أوعية الانسكابات غير معتمدة لدى معظم الشركات المصنعة لأوعية الانسكابات.

تناولنا...

√الخزانات والأنابيب

√منع الانسكابات

بعد ذلك: منع التعبئة الزائدة

منع التعبئة الزائدة

يجب لأي خزان تتم تعبئته بكمية مقدار ها 25 جالونًا أو أكثر في وقت واحد أن يحتوي على منع التعبئة الزائدة.

يجب لمنع التعبئة الزائدة أن يمنع التعبئة الزائدة للخزانات أثناء التوصيل.

منع التعبئة الزائدة مُصمم لأحد الأمرين التاليين:

- 1. وقف تدفق المنتج، أو
- 2. <u>تقليل</u> تدفق المنتج، أو
- 3. تنبيه الشخص الذي يقوم بالتوصيل قبل أن يمتلئ الخزان ويبدأ في سكب المنتج

3 أنواع لمنع التعبئة الزائدة


الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا لمنع التعبئة الزائدة:


- الإيقاف التلقائي (أحيانًا يطلق عليه "الصمامات القلابة")
 - تقييد التدفق (أحيانًا يطلق عليه "العوامات الكروية")
- تنذار التعبئة الزائدة (أحيانًا يطلق عليه "إنذارات ارتفاع المستوى")

لنفحص كل نوع...

أجهزة الإيقاف التلقائي

- ◄ جهاز الإيقاف التلقائي أو "الصمام القلاب" يبطئ أو يوقف تدفق المنتج عند وصول المنتج إلى مستوى معين في الخزان.
 - ◄ توجد أجهزة الإيقاف التلقائي في أنبوب التعبئة.





أجهزة الإيقاف التلقائي

- توقف هذه الأجهزة التدفق بشكل طبيعي عندما يكون الخزان ممتلئًا بنسبة %95.
- انظر عبر أنبوب التعبئة لرؤية جزء من هذا الجهاز.
- فسترى ما يبدو وكأنه خط في
 منتصف أنبوب التعبئة (أو على شكل
 هلال في أنبوب التعبئة الخاص بك).



بالنظر عبر طرف جهاز الإيقاف التلقائي جهاز الإيقاف

أمثلة على أجهزة الإيقاف التلقائي





ما لا نريد أن نراه...

إذا تم ترك عصا قياس الخزان في أنبوب التعبئة، فسوف يتم تعطيل منع التعبئة الزائدة لهذه الخزانات





هذه تعتبر جريمة بموجب قانون ولاية تينيسي

توقف مؤقت قصير...

هل هناك أي أسئلة بشأن...

الصمامات القلابة؟

صمامات العوامات الكروية

• يوجد صمام عوامة كروي داخل الخزان في أنابيب التهوية.





مثال على صمام العوامة الكروية


كيفية عمل صمامات العوامات الكروية

صمامات العوامات الكروية في الوضعين المفتوح والمغلق

تم تركيبها في خط المأخذ

العو امة

الكروية




صمام العوامة الكروية مع كرة في أسفل القفص وخط المأخذ مفتوح. يشير هذا إلى أن المنتج أسفل القفص وخط المأخذ مفتوح ومع امتلاء الخزان ترتفع كرة موجودة في الصمام وتحد من تدفق الأبخرة خارج الخزان.

وينخفض معدل التدفق ويُنبه الشخص القائم بالتوصيل لإيقاف التوصيل.

يتم تشغيل صمامات العوامات الكروية عند امتلاء الخزان بنسبة %90.

صمامات العوامات الكروية



موقع صمامات العوامات الكروية







صمام العوامة الكروية تالف



قفص الاحتجاز السلكي غير محكم



قفص الاحتجاز السلكي مكسور والكرة مفقودة.

توقف مؤقت قصير...

هل هناك أي أسئلة بشأن...

صمامات العوامات الكروية؟

إنذارات التعبئة الزائدة

- يستخدم إنذار التعبئة الزائدة مستشعرًا في الخزان موجودًا على مجس المقياس التلقائي للخزان (ATG).
- ح يصدر إنذار التعبئة الزائدة تحذيرًا عند اقتراب امتلاء الخزان، والذي يمكن للشخص الذي يقوم بالتوصيل رؤيته أو سماعه (أو كلاهما).
 - ح يجب على القائم بالتوصيل إيقاف تدفق المنتج إلى الخزان على الفور عند سماع الإنذار.


أمثلة على إنذارات التعبئة الزائدة



مثال على إنذار التعبئة الزائدة إذا لم يتم إيقاف التوصيل بشكل سريع بعد صدور الإنذار، فمن الممكن أن تتم تعبئة الخزان بشكل زائد

يجب اختيار موضع هذه الأجهزة التحذيرية بحيث يستطيع سائق التوصيل رؤيتها وسماعها لمعرفة الوقت المناسب لإيقاف توصيل المنتج





توقف مؤقت قصير...

هل هناك أي أسئلة بشأن...

إنذارات التعبئة الزائدة؟

منع التعبئة الزائدة

هذه إحدى وسائل منع التعبئة الزائدة التي تعمل دائما...

ولم نناقشها.

هل تعلم ما هي؟

منع التعبئة الزائدة

(0400-18-01-.02(3)(b

طالما يتم استخدام نظام الخزانات الأرضية لتخزين المواد البترولية، يجب على المالكين و/أو المشغلين ضمان عدم حدوث التسربات نتيجة الانسكاب أو التعبئة الزائدة.

يجب على المالك و/أو المشغل ضمان أن الحجم المتاح في الخزان أكبر من حجم المواد البترولية المراد نقلها إلى الخزان قبل تنفيذ عملية النقل و أن عملية النقل تتم مراقبتها على نحو مستمر لمنع التعبئة الزائدة والانسكاب.

حساب كميات التوصيل

المسألة

لدى المالك: خزان سعة 10000 جالون يحتوي على جهاز تعبئة زائدة بصمام قلاب،

يتبقى 5000 جالون من المنتج في الخزان

ما هي كمية الوقود القصوى التي ينبغي طلبها؟

حساب كميات التوصيل

المسألة

خزان سعة 10000 جالون - 5000 جالون متبقية في الخزان حد امتلاء 5000 جالون

يتم تنشيط جهاز التعبئة الزائدة بالصمام القلاب عند امتلاء الخزان بنسبة 95%، ولذلك لا يمكن استخدام مساحة 5% من 10000 = 500 جالون

الحل

حد امتلاء 5000 جالون - <u>500</u> جالون 4500 جالون كحد أقصى لدى المالك: خزان سعة 10000 جالون يحتوي على جهاز تعبئة زائدة بصمام قلاب،

يتبقى 5000 جالون من المنتج في الخزان

ما هي كمية الوقود القصوى التي ينبغي طلبها؟

تناولنا...

√الخزانات والأنابيب

√منع الانسكابات

√منع التعبئة الزائدة

بعد ذلك: الحماية من التآكل

الحماية من التآكل للخزانات والأنابيب

يجب حماية جميع الخزانات والأنابيب الأرضية الخاضعة للوائح من التآكل

- يجب حماية أجزاء أنظمة الخزانات الأرضية الملامسة للتربة و/أو المياه من التآكل.
 - يجب إزالة المياه والمواد البترولية من الأحواض.

لا تحتاج بعض أنواع الخزانات والأنابيب تحت الأرض إلى حماية الإسافية من التآكل.

الخزانات التي لا تحتاج إلى مزيد من الخزانات الحماية من التآك

√فولاذ مغلف بالألياف الزجاجية

√فو لاذ مغلف

√بلاستيك معزز بالألياف الزجاجية (FRP)





الأنابيب التي لاتحتاج إلى مزيد من الحماية من التآكل



أنابيب الألياف الزجاجية



أنابيب البلاستيك المرن

مكونات الخزانات الأرضية الأخرى التي تحتاج إلى مزيد من الحماية من التآكل

ح الموصلات المرنة الفولاذية

ح أنابيب التعبئة عن بعد

ح أنابيب السحب المتشعبة الفولاذية

تحتاج هذه المكونات إلى مزيد من الحماية من التأكل



يجب حماية المكونات المعدنية من التآكل








إليك السبب: يتآكل الفولاذ





يعمل "التآكل الموضعي" كالمثقاب في الأسطح المعدنية



3 طرق من أجل تحقيق الحماية من التآكل

- 1. جلفاني (أقطاب موجبة ذوابة)
 - 2. التيار المسلط
 - 3. العزل (الموصلات المرنة)

جلفاني (أقطاب موجبة ذوابة)

تستخدم الأنظمة الجلفانية الأقطاب الموجبة المدفونة المتصلة بالخزانات أو الأنابيب تحت الأرض.

لا يمكن رؤية النظام الجلفاني.

لا يوجد مقوم في النظام الجلفاني.



1. جلفاني (أقطاب موجبة ذوابة)

يتم تركيب الأقطاب الموجبة بالخزانات في المصنع (مثل الخزان المعزول بالحماية الثلاثية 3sti-P) ويمكن تركيبها بالأنابيب وغيرها من المكونات المعدنية تحت الأرض في الموقع.





الأقطاب الموجبة في أكياس متصلة بالأنابيب المعدنية

نظام التيار المسلط

تستخدم أنظمة الحماية الكاثودية بالتيار المسلط مقومًا لتوفير التيار للخزان أو الأنابيب أو المكونات الأخرى للحماية من تآكلها.



نظام التيار المسلط

• دائمًا ما يتواجد المقوم في مكان ما في المنشأة. قد يوجد داخل أو خارج المبنى.







مثال على المقوم


طاقة نظام الحماية من التآكل

ينبغي أن يكون نظام الحماية الكاثودية بالتيار المسلط على دائرة منفصلة عن المكونات الكهربائية الأخرى



نظام التيار المسلط

- يجب أن يكون التيار الكهربي الواصل بالمقوم <u>مستمرًا</u>.
- أنظمة الحماية الكاثودية بالتيار المسلط دائما ما يتم تركيبها في الموقع.



مثال على مخطط نظام التيار المسلط

الموصلات المرنة الفولاذية

يجب حماية الموصلات الفولاذية المرنة من التآكل بأي مما يلى:

1. عزل الموصل المرن عن ملامسة التربة والمياه من خلال وضع أحد الأغطية الواقية على الموصل المرن،





غطاء اللف المتقلص يعزل الموصل المرن عن التربة

الموصلات المرنة الفولاذية

2. إبعاد التربة و/أو الماء المتصل بالموصل المرن أو الأنابيب المعدنية



يجب ألا يلامس أي ماء في الحوض الموصل المرن أو الأنابيب المعدنية



يجب ألا يلامس الحصى ولا التربة الموصل المرن أو الأنابيب المعدنية

الموصلات المرنة الفولاذية

3. إضافة الأقطاب الموجبة إلى موصل مرن فولاذي.



القطب الموجب داخل قضيب

اختبار الحماية الكاثودية

يجب اختبار كلا من أنظمة الحماية الكاثودية ذات التيار المسلط والحماية الجلفائية دوريًا (كل 3 أعوام) من خلال اختبار حماية كاثودية للتأكد من عملها بكفاءة.



اختبار الحماية الكاثودية

من أجل أنظمة الحماية الكاثودية:

- → يجب إجراء اختبار في غضون ستة أشهرمن التركيب ثم كل ثلاث سنوات على الأقل.
 - ◄ احتفظ بسجلات آخر اختباري حماية كاثودية.

اختبار الحماية الكاثودية

بالنسبة إلى أنظمة الحماية الكاثودية ذات التيار المسلط:

يجب فحص المقوم وتسجيل حالته كل 60 يومًا على الأقل للتأكد من تشغيله وعمله بطريقة سليمة.

→ عليك الاحتفاظ بسجلات لآخر ثلاث عمليات فحص للمقوم باستخدام نموذج المقوم الصادر عن القسم.

مقوم الحماية من التآكل بالتيار المسلط سجل الفحص

[COAT OF ARMS] ولاية تينيسي إدارة البيئة والحفاظ عليها قسم الخزانات الأرضية W Iam R Snodgrass Tennessee Towel Floor 12 Rossa Parks Avenue 312 Nashville, Tennessee 37243 www.tn.gov/environment/underground-storage-tanks نظام الحماية الكاثودية بالتيار المسلط سجل تشغيل المقوم لمدة 00 يومًا < يمكن استخدام هذا النموذج في مستند تأكيد التحقق من تشغيل مقوم نظام الحماية الكاثودية على الأقل مرة كل 60 يومًا، ﴿ ويعني التحققُ من التشغيلُ التّأكيد على أن المقوم متصل بالتيار الكهربائي و"قيد التشغيل". ع إذًا كأن المقوم مجيزًا على هذا النحو ، فينبغي أيضًا تسجلُ خرج الجهد الكهريئي وشدة القيار وعدد الساعات الموجودة على المقياس، ح وينبغي الإبلاغ عن أي تغير ملحوظ إلى متخصص التأكل بحيث يكون من الممكن إجراء أي إصلاحات و/أو تعديلات ضرورية. قائمة المنشأة مالك الخزانات الأرضية الاسم: رقم التعريف: الاسم: العنوان: العنوان: المقاطعة: الولاية: المدينة: المدينة: بيانات المقوم بالتيار المسلط الشركة المصنعة للمقوم خرج التيار المستمر المصنف: فو لت الرقم المسلسل للمقوم: موديل المقوم: فو لت ما هو خرج المفتاح الموصى به آخر مرة أو "حسب التصميم"؟ سجل تشغيل المقوم لمدة 60 يومًا إعدادات الصنبور خرج التيار المستمر مقياس الساعات تاريخ الفحص هل المقوم قيد الحروف الأولى التعليقات التشعيل؛ للقائم بالفحص

ما المشكلة في هذا؟



ما يجب عليك تذكره بشأن الحماية الكاثودية

1. يجب تشغيل أنظمة الحماية الكاثودية بشكل مستمر وحماية جميع الخزانات المعدنية والأنابيبالمتصلة بالأرض أو المياه الراكدة أو السوائل الأخرى.



2. إذا تم إيقاف تشغيل أو تعطل نظام الحماية من التآكل لمدة 12 شهرًا أو أكثر، فيجب إخراج الخزانات من الخدمة وإغلاقها.

ما يجب عليك تذكره بشأن الحماية الكاثودية

- 3 يجب اختبار أنظمة الحماية الكاثودية:
 - a. كل ثلاثة أعوام
- b احتفظ بسجلات آخر اختباری حمایة کاثودیة
 - c. في غضون 6 أشهر من التركيب
 - d. في غضون 6 أشهر من أي إصلاح
- 4. يجب فحص مقومات التيار المسلط كل 60 يومًا والاحتفاظ بسجلات آخر ثلاثة فحوص.



تناولنا...

- √ الخزانات والأنابيب
 - √ منع الانسكابات
- √ منع التعبئة الزائدة
- √ الحماية من التآكل

بعد ذلك: كشف التسربات

طرق كشف التسربات المتاحة

- المقياس التلقائي للخزان
- المطابقة الإحصائية للمخزون
- الرصد البيني (يجب استخدامه للخز انات أو أنابيب الضغط التي تم تركيبها بعد 2007/7/24
 - المقياس البدوي للخزان الطريقة الأقل شيوعا

ما يجب عليك معرفته بشأن كشف التسربات

- يجب أن تكون جميع الخزانات التي تم تركيبها بعد 24 يوليو 2007_ بجدار مزدوج وتستخدم كشف التسربات بالرصد البيني
 - يسري هذا أيضا على خزانات مولدات الطوارئ*.
 - يجب إجراء كشف التسربات كل 30 يومًا.
 - يجب الاحتفاظ بسجلات كشف التسربات لفترة <u>لا تقل عن 12 شهرًا</u> متتالية.

*يتم تأجيل خزانات مولدات الطوارئ التي تم تركيبها بعد 24 يوليو 2007 من كشف التسربات حتى أكتوبر 2021.

المقياس التلقائي للخزان (ATG)





المقياس التلقائي للخزان (ATG)

يتكون نظام المقياس التلقائي للخزان من مجس ثابت يعمل على جمع المعلومات مثل منسوب المنتج ودرجة الحرارة بالإضافة إلى وحدة تحكم متصلة بالمنشأة لحساب تغيرات حجم المنتج والتي من شأنها أن تشير إلى أي تسربات تعمل وحدة التحكم على إطلاق إنذار في حال الاشتباه في وجود مشكلة. ويجب أن يكون المقياس التلقائي للخزان قادرًا على كشف التسربات التي تكون بحجم 0.2 جالون في الساعة





كم يبلغ عشري الجالون؟









?

كشف التسربات الشهري للمقياس التلقائي للخزان

هذا هو حجم التسرب الشهري الذي يجب أن يكشف عنه المقياس التلقائي للخزان:

عشرا الجالون **0.2 ج**الون



مكونات المقياس التلقائي للخزان



وحدة التحكم (داخل المبنى)



مواقع مجسات المقياس التلقائي للخزان







ما ينبغي لك معرفته بشأن المقياس التلقائي للخزان

أساليب الاختبار:

- الاختبار الثابت- اختبار يتطلب فترة من الهدوء (لا مبيعات و لا توصيلات) لمدة محددة من الوقت بينما يتم إجراء الاختبار.
- الاختبار المستمر- طريقة تتيح بقاء الخزان في الخدمة أثناء إجراء الاختبار. يتم جمع البيانات بشكل مستمر مما يؤدي إلى اختبار شهري.
 - تتطلب جميع أنظمة المقياس التلقائي للخزان وجود حد أدنى من منسوب المنتج بالخزان لإجراء اختبار صالح.

إذا لم تتوفر نتيجة اختبار شهرية بقيمة 0.2 جالون في الساعة بنهاية الشهر، فينبغي إجراء اختبار ثابت لإنشاء سجل كشف تسربات عن الشهر.

لا تقدم مطلقًا على تجاهل إنذارات المقياس التلقائي للخزان



المقياس التلقائي للخزان

ما يجب عليك فعله:

- عليك إجراء فحص التسرب مرة واحدة شهريّاً على الأقل لكل خزان إذا لم يتم الفحص بشكل تلقائي.
- اطبع نتيجة إيجابية واحدة على الأقل الاختبار التسرب الشهري بنظام المقياس التلقائي لكل خزان واحتفظ بها. من الأفضل أن يتم ذلك شهريًا.
 - إنها ليست ممارسة مستحسنة أن تعتمد على ذاكرة المقياس التلقائي للخزان لتخزين سجلات كشف التسربات. لماذا؟
 - قم بالإبلاغ عن جميع التسريبات المشتبه بها في غضون 72 ساعة.
 - احتفظ بنتائج الكشف عن التسرب لآخر 12 شهرًا متتالية.

الرصد البيني

يعمل الرصد البيئي على التحقق من الفراغ بين جدران الخزان أو الأنابيب أو الأنابيب أو الأنابيب أو أنبوب أحادية الجدران وحاجز يفصلها عن البيئة المحيطة (أنبوب تجميع الشوائب أو أنبوب التعقب).

- كثيرا ما يسمى الحاجز الخارجي "الحاوية الثانوية".
- يطلق على الفراغ الموجود بين الحواجز الفراغ البيني أو الفجوة، ويجب رصده بشكل مستمر في الخزانات والأنابيب.
- يجب أن يتمكن هذا النظام من الكشف عن التسربات التي توجد في الجدار الداخلي للخزان أو الأنابيب.

الرصد البيني باستخدام حاوية ثانوية


هناك عدة طرق:

- الطرق الهايدروستاتيكية استخدام فجوة مليئة بالسائل وخزان عند رصد منسوب السائل.
 - طرق الضغط/الإفراغ الهوائي استخدام الضغط أو الإفراغ الهوائي ثم ارصد التغيرات في الضغط أو الإفراغ الهوائي.
- أجهزة الاستشعار الإلكترونية توضع في الفرجة لإرسال إشارة عندما يتم الكشف عن السائل.

أجهزة الاستشعار هي الطريقة الأكثر شيوعًا والأقل تكلفة لإجراء الرصد البيني.

خزانات مزدوجة الجدار

• يجب أن تكون جميع الخزانات التي تم تركيبها بعد 24 يوليو 2007 مزدوجة الجدار أو مغلفة، وتستخدم الرصد البيني



خزان بطبقتین (خزان داخل خزان)

الرصد البيني باستخدام حاوية ثانوية




هذا خزان مزدوج الجدار.


الفراغ بين الجدارين فراغ بيني. يمكن رصده بعدة طرق. يمكن أيضًا استخدام الرصد البيني مع الأنابيب بحاوية ثانوية

المستشعرات الإلكترونية، أو التفريغ الخوائي، أو الضغط، أو السنغط، أو السائل قد يتم استخدامها لرصد الفراغ البيني

الرصد الهيدروستاتيكي في الخزانات مزدوجة الجدار




تسرب في الجدار الثانوي




وضع استشعار التسرب المعتاد

الرصد الهيدر وستاتيكي في الخزانات مزدوجة الجدار




وضع استشعار التسرب المعتاد



تسرب في الجدار الثانوي مياه جوفية مرتفعة

استخدام المستشعر في خزانات البلاستيك المعزز بالألياف الزجاجية مزدوجة الجدار



نموذج الرصد البيني الشهري

تقرير انذار ات الرصد البيني الالكتروني الشهري

و لاية تنيسي إدارة البينة و الخفاظ عليها قسم الخزانات الأرضية William R.Snodgrass Tennessee Tower Rosa L. Parks Avenue, 12th Floor 312 37243 Nashville, TN



زانات الأرضية التي تم تركيبها بعد 24 يوليو 2007.	" ي مطلوب لجميع أنظمة الخز	ضية المجهزة بحاوية ثانوية. الرصد البين	, لأنظمة الخزانات الأر	ا التقرير لتوثيق الرصد البيني	يتم استخدام هذ	
	ى القسم فى غضون 72	فنرة الرصد. شهرًا وإرسالها للمراجعة بناء على نعر وسجل الإندارات لفنرة الرصد. أو تسربات مشتبه بها تم اكتشافها إلر رات، عليك إكمال تقرير اختبارات	نَّرَهُ لا تَقَلَّ عَن 12 لشهرية لحالة المستة شغيلية غير معتادة	إرفاق نسخ من التقارير ا الإبلاغ عن أي ظروف ن	عليك ا عليك عليك	
 القانم بالرصد 		 معلومات منشأة الخزانات الأرضية 				
		الاسم:			رقم تعريف منث الخزانات الأر	
		الشركة:			اسم المنشأة:	
الولاية:		المدينة:			العنوان:	
	:-	رقم الهاتف	المقاطعة:		المدينة:	
ااا. سجل إنذارات الرصد البيني						
عليك توثيق جميع إنذارات المستشعرات التي حدثت أثناء فترة 30 يومًا الماضية باستخدام هذا القسم من التغرير . عليك توثيق أن جميع الإنذارات أو التسربات المشتبه بها تم التحقيق فيها، وعند الضرورة ارفق المستندات المناسبة بهذا التغرير .						
	التقرير بهذا النموذج.	ر سجل إنذارات، فارفق نسخة من ا	رًا على إصدار تقري	ان جهاز الرصد لديك قاد	اِذَا ک	
في حالة عدم وجود إنذارات، حدد هذا المربع:		فترة الرصد (شير/عام)				
وسبب الإنذار صف الإجراء المتخذ		موقع المستشعر وسبب	تاريخ الإنذار موقع الم			
		1				

تقارير سجل الإنذارات وحالة المستشعر

INCON INTELLIGENT CONROLS INC 638 P. O. BOX 04072 SACO ME 6266-984-800-1 1998/01/08 12:16 مساء تقرير حالة المستشعرات رقم المستشعر 1 مستشعر 1 مقبول رقم المستشعر 2 مستشعر 2 مقبول رقم المستشعر 3 مستشعر 3 رقم المستشعر 4 مقبول رقم المستشعر 5 مستشعر 5 رقم المستشعر 6 مستشعر 6 مقبول رقم المستشعر 7 مستشعر 7 مستشعر قیاسی رقم المستشعر 8 نشط مستوى ملح منخفض

> مستشعر 1001-INCON TS تقرير الحالة

أغسطس 30 2010 13:13 حالة السائل أغسطس 30 2010 13:13 2-1 L 1:DISP 4-3 L 2:DISP المستشعر عادى 6-5 L 3:DISP المستشعر عادي 8-7 L 4:DISP المستشعر عادى 10-9 L 5:DISP المستشعر عادى 12-11 L 6:DISP المستشعر عادي 14-13 L 7:DISP المستشعر عادى 16-15 L 8:DISP المستشعر عادى L 9:PREM INTERSTITIAL L11:UNLEAD ANNULAP L12:DIESEL STP SUMP L13:PREM STP SUMP I 14-UNI D STP SUMP المستشعر عادي **** نهابة ****

سائل 350-Veeder Root TLS

تقرير الحالة

تقرير سجل الانذارات ---- انذار المستشعر ----L 2:PREM STP SUMP STP SUMP اندار اله قود يوليو 20. 2017 10:01 صباحًا انذار الوقود بوليو 3:43 2017 مساءً انذار إيقاف المستشعر مايو 3. 2:25 2017 مساءً **** نهابة ****

INTELLIGENT CONROLS INC 638 P. O. BOX 04072 SACO ME 6266-984-800-1 1999/04/01 2:22 مساءً إنذارات المستشعر 1999/04/01 2:20 مساءً مستوى ملح مرتفع مستشعر 16 رقم المستشعر 16 1999/04/01 2:20 مساءً جدار جاف مستشعر 12 رقم المستشعر 12 1999/04/01 2:20 مساءً مستوى ملح مرتفع رقم المستشعر 8 1999/04/01 2:19 مساءً مستشعر قياسى مستشعر 15 رقم المستشعر 15 1999/04/01 2:19 مساءً مستشعر قياسي مستشعر 7 رقم المستشعر 7 1999/04/01 2:12 مساءً جدار جاف مستشعر 4 رقم المستشعر 4

·····

إنذار مستشعر 1001-INCON TS إنذار مستشعر

نموذج اختبار الرصد البيني السنوي

و لاية تينيسي إدارة البيئة والحفاظ عليها قسم الخزانات الأرضية William R. Snodgrass Tennessee Tower Floor th12 ,Rosa L. Parks Avenue 312 Nashville, Tennessee 37243




	لرصد البيني الإلكتروني السنوي	تقریر اختبار ا		
أدناه للتحقق من عمل أجهزة الرصد البيني بالشكل الم ساعة من اكتشافها. قد يؤثر عدم القيام بهذا على تغطية حقفاظ بهذه السجلات لمدة 12 شهرًا	ا من الشركة المصنعة، يمكن استخدام الاجراء الموجز	ُجميع أنظمة الخز انات الأرضية التي تم تركيبها بعد لروف تشغيلية غير معتادة أو تسربات مشتبه بها تم ع تسرب	في ظل غياب إجراء ا. الوصد البيني مطلوب عليك الإبلاغ عن أي ف الصندوق في حال وفو	
. القائم بالاختبار		منشأة الخزانات الأرضية	J	
	الاسم:		يقم تعريف منشأة الخزانات الأ	
	الشركة:		اسم المنشأة:	
الولاية	المدينة:		العنوان:	
الهاتف:	الرمز البريدي:	المقاطعة:	المدينة:	
	تاريخ الاختبار:		توقيع القائم بالاختبار:	
لحاجة)	الاختبار (ارفق صفحات إضافية حسب ا	ااا. معلومات جهاز الرصد و		
			رقم تعريف المستشعر	
			الشركة المصنعة	
			رقم الموديل	
			الموقع:	
عير مميز)	(مميز	🔲 مفتاح العوامة - النوع:		
🗖 جهاز رصدضغط	🔲 مستشعر التوصيل الكهرباني	🔲 مستشعر بصري	نوع المستشعر (المستشعرات) در مصرات التراك	
	عير ذلك (حدد):	🔲 جهاز رصد خوائي	حدد جمیع ما ینطبق)	
🔲 انذار تسرب رصد خزان	مد البيني بالإجراءات التالية: [] انذار صوتي	ذا تم تنشيط أحد المستشعرات، فيستجيب نظام الرص	إعداد النظام	
 غير نلك (حدد) 	بــــر ــــربــي انذار قياس عن بُعد خارج الموقع	—	(حدد جميع ما ينطبق)	
	ختبار الرصد البينى الإلكتروني	ال إجراء ا	EMERGE VALUE	
	المهمة		اكتمل التحقق	

الرصد البيني

ما يجب عليك فعله:

- عليك إكمال نموذج الرصد البيني الشهري وإرفاق تقارير حالة المستشعر وسجل الإنذارات كل 30 يومًا.
 - احتفظ بنتائج الكشف عن التسرب لآخر 12 شهرًا متتالية.
- عليك التحقيق في جميع الإنذارات في غضون 72 ساعة وتوثيق الإجراءات المتخذة
 - قم بالإبلاغ عن جميع التسريبات المشتبه بها في غضون 72 ساعة.
- عليك إجراء اختبارات المستشعرات السنوية لضمان عملها بالشكل المناسب.



تتضمن المطابقة الإحصائية للمخزون استخدام برنامج حاسوبي لإجراء خطيل المحائي للمخزون والتسليمات وبيانات التوزيع كل 30 يومًا. يستخدم قضيب قياس أو نظام المقياس التلقائي للخزان لجمع بيانات المخزون.

تلزم المطابقة الإحصائية للمخزون مدير الخزان باتباع إجراءات معينة لجمع البيانات.


- قياسات وقود يومية 8/1 بوصة
- قياسات وقود 8/1 بوصة قبل وبعد التوصيل
 - المبيعات اليومية بالجالون
 - قراءات المياه الشهرية
 - معايرة سنوية للمقياس
 - التوصيلات من خلال أنابيب السقوط

- يمكن أن يتولى المطابقة الإحصائية للمخزون مقدم خدمة مطابقة المحصائية للمخزون أن يتولى المطابقة الإحصائية للمخزون أو بواسطة مالك الخزان باستخدام برنامج مقبول للمطابقة الإحصائية للمخزون.
- تُبلغ نتائج المطابقة الإحصائية للمخزون بأي مما يلي: تاجعة أو راسبة أو غير قاطعة.
 - تنطبق نتائج المطابقة الإحصائية للمخزون على الكشف الشهري للتسربات بالخزانات والأنابيب.

- ترسل بيانات المخزون إلى مقدم خدمة المطابقة الإحصائية للمخزون (أو تُدخل على برنامج الحاسوب الذي يستأجره مالك الخزان من مقدم خدمة المطابقة الإحصائية للمخزون) مرة واحدة على الأقل كل 30 يومًا.
 - يجب تقديم تقرير شهري بعد نهاية جمع البيانات عن تلك الفترة.
 - يجب عليك الاحتفاظ بسجلات مطابقة إحصائية للمخزون كاملة:
 - مستويات المنتج اليومية
 - التوصيلات والمبيعات حسب القياسات المباشرة
 - _ المطابقة اليومية للكميات التي تم قياسها في الخزان مقارنة بالكميات المحسوبة في الخزان
 - _ المطابقة الإحصائية للمخزون (تقرير شهري من مقدم الخدمة)

نتائج المطابقة الإحصائية للمخزون غير القاطعة

- يشير الحصول على نتيجة غير قاطعة في المطابقة الإحصائية للمخزون إلى نتيجة غير ناجحة في فحص كشف التسربات لهذا الشهر.
- قد ترجع المشكلة إلى أخطاء القياس أو وجود خطأ بمعايرة العدادات أو فقدان بعض التوصيلات أو غير ذلك اتصل بمقدم خدمة المطابقة الإحصائية للمخزون من أجل المساعدة.
 - عند الحصول على نتيجة شهرية غير قاطعة، يجب عليك التحقيق على الفور في أي مشكلة وإصلاحها.
 - وثّق نتائج التحقيق واحفظها مع سجلات كشف التسربات.



نتائج المطابقة الإحصائية للمخزون غير القاطعة

- في حالة الحصول على نتائج غير قاطعة لشهرين متتاليين، فيتم اعتبار هذا تسرب مشتبه به، ويجب عليك إبلاغ القسم بذلك في غضون 72 ساعة.
 - عليك الإبلاغ عن جميع نتائج الرسوب في المطابقة الإحصائية للمخزون بوصفها حالات تسرب مشتبه بها إلى القسم في غضون 72ساعة.
- عليك اتباع إرشادات القسم بعد الإبلاغ عن نتيجتين متتابعتين في شهر واحد أو نتيجة رسوب واحدة في المطابقة الإحصائية للمخزون.

ما يجب توفره لديك:

- عقد مع مقدم خدمة المطابقة الإحصائية للمخزون لتحليل سجلات الكشف عن التسربات الشهرية أو أحد برامج المطابقة الإحصائية للمخزون لإجراء تحليل المطابقة الإحصائية للمخزون.
- أداة لجمع بيانات مخزون المنتج (قضيب قياس أو نظام مقياس تلقائي للخزان) على أساس يومي.
 - جهاز لتحويل المقاييس إلى جالونين (الرسم البياني للخزان)
 - تتم معايرة جميع المقاييس سنويًا



تأكد من أن معدات القياس بحالة جيدة - ليست مثل هذه العصا المهترئة

ما يجب عليك فعله:

- عليك جمع بيانات المخزون وتسجيلها كل 30 يومًا.
- عليك تحليل السجلات كل 30 يومًا لدى مقدم خدمة مطابقة إحصائية للمخزون أو برنامج حاسوبي للمطابقة الإحصائية للمخزون.
 - عليك التحقيق في وتصحيح أسباب أي نتائج غير قاطعة
 - احتفظ بنتائج الكشف عن التسرب لآخر 12 شهرًا متتالية.
- عليك الإبلاغ عن جميع حالات التي يشتبه في كونها تسربات في غضون 72 ساعة (في أي نتائج رسوب أو أي نتيجتين غير قاطعتين متتاليين)

تناولنا...

√الخرانات والأنابيب
✓منع الانسكابات
✓منع التعبئة الزائدة
✓الحماية من التآكل
✓كشف تسربات الخزانات

بعد ذلك: كشف تسربات الأنابيب

كشف تسربات الأنابيب

نوعان لأنظمة الأنابيب:

• ضغط - المضخة موجودة في الخزان وتدفع الوقود تحت الضغط إلى الموزعات.


• سحب - المضخة موجودة في الموزع وتسحب الوقود لأعلى من الخزان.

حوض الأنابيب المضغوطة

- يستخدم مضخة توربينية مغمور (STP) والتي توجد داخل الخزان وتدفع المنتج إلى
 الموزع.
 - ينبغي أن يحتوي نظام أنابيب الضغط على رأس مضخة توربينية مغمورة في الحوض فوق الخزان.
 - هذه الأحواض مغطاة بغلاف وقد تحتوي أيضًا على غطاء حوض أسفل الغلاف.



رؤوس المضخات التوربينية المغمورة (STP)







متطلبات الأنابيب المضغوطة

يجب أن تكون أنابيب الضغط مزودة بشكلين من أشكال كشف التسربات:


1. كارثي - للكشف عن التسرب المفاجئ الكبير، مثل إخفاق الأنابيب. (معدل التسرب 3.0 جالون في الساعة)

2. دورى - للكشف عن تسربات أصغر وأقل وضوحًا

لنلقي نظرة على كل نوع...

كاشفات تسربات الخطوط التلقائية

يتم الكشف عن التسرب الكارثي للخط من خلال كاشفات تسربات الخطوط التلقائية (ALLD) أو (ELLD).



كاشفات تسربات الخطوط التلقائية

توجد كاشفات تسربات الخطوط التلقائية في رأس المضخة التوربينية المغمورة (STP) في الحوض فوق الخزان.

هناك نوعان من ALLD:

1. ميكانيكية - صمامات ضغط تختبر تسربات الأنابيب في كل مرة يحاول أحدهم ضخ الوقود. تكتشف فقط التسربات بحجم 3.0 جالونات في الساعة (كارثية)





كاشفات تسربات الخطوط التلقائية

و

إلكترونية - مستشعرات ضغط إلكترونية تتواصل مع لوحة تحكم المقياس التلقائي للخزان. يمكنها اكتشاف التسربات بحجم 3.0 جالونات في الساعة (كارثية) و (دورية) - 0.2 جالون في الساعة بصفة شهرية أو 0.1 جالون في الساعة بصفة سنوية







متطلبات كاشفات تسربات الخطوط التلقائية

- يجب اختبار جميع كاشفات التسربات (الميكانيكية والإلكترونية) على الأقل كل 12 شهرًا.
 - يجب الاحتفاظ بنتائج اختبار كاشفات تسربات الخطوط التلقائية على الأقل لعام واحد.
- يجب أن تعمل جميع كاشفات التسربات حسب مواصفات الشركة المصنعة؛ وإذا كان لا يمكنها اكتشاف تسرب بحجم 3.0 جالونات في الساعة عند ضغط 10 باسكال في البوصة المربعة، فيجب استبدالها أو تعديلها لاكتشاف تسربات بحجم 3.0 جالونات في الساعة عند ضغط 10 باسكال في البوصة المربعة.

ELLD مع الأنابيب المضغوطة


كاشفات تسربات الخطوط الإلكترونية (ELLD)

- هي قادرة على اكتشاف تسرب كارثي بحجم 3.0 جالونات في الساعة،
 بالإضافة إلى إجراء اختبارات خطوط دورية بحجم 0.2 جالون في
 الساعة و 0.1 جالون في الساعة عند برمجتها بالشكل الصحيح.
 - تواصل مع لوحة تحكم المقياس التلقائي للخزان في المنشأة.
 - يجب برمجة كاشفات تسربات الخطوط التلقائية على إيقاف تشغيل المضخة المغمورة عند اكتشاف تسربات الخطوط الكارثية.

اختبارات الخطوط السنوية لأنابيب الضغط

- أحد أشكال اكتشافات تسربات الأنابيب الدورية
- بستخدم الضغط لتحديد إذا ما كان الخط يسرب
- يجب تنفيذها بشكل سنوي بواسطة مسؤول اختبارات خطوط معتمد.
- تتطلب طريقة الاختبار هذه إخراج الخطوط من الخدمة أثناء اختبار الخط





الرصد البيني باستخدام حاوية ثانوية

- أحد أشكال اكتشافات تسربات الأنابيب الدورية
- يجب أن تكون جميع أنابيب الضغط التي تم تركيبها بعد 24 يوليو 2007 مزدوجة الجدار أو بحاوية ثانوية وتستخدم الرصد البيني.
 - يجب استخدامها بالترافق مع كاشفات تسربات الخطوط التلقائية.
- يجب رصد الأحواض بصفة مستمرة وتركيب المستشعرات في كل حوض حيث يمكن أن يتسرب المنتج ويتراكم.
 - الرصد البيني غير مطلوب من أجل أنابيب السحب الآمن.

مشاهد لمستشعرات الحوض



مستشعر الحوض في أعلى الخزان مع أنابيب الحاوية الثانوية

أنابيب مزدوجة الجدار أنابيب حاوية ثانوية



أنابيب مزدوجة الجدار مع وصلات اختبار



أنابيب تعقب



أنابيب مزدوجة الجدار

الرصد البيني

ما يجب عليك معرفته:

- قد تصدر مستشعرات الحوض إنذارات خاطئة بسبب المياه في الأحواض.
 - يعد تعطيل مستشعر أو العبث به جريمة جنائية.
 - ويعد نقل مستشعر من موضعه للكشف عن السائل انتهاكًا.
- يمكن أن تتعطل المستشعرات؛ لذلك يجب إجراء اختبار لها سنويًا لضمان الأداء الوظيفي الصحيح.

ما المشكلة في هذه الصورة؟



نموذج الرصد البيني الشهري

ولاية تينيسي إدارة البيئة والحفاظ عليها قسم الخزائات الأرضية William R.Snodgrass Tennessee Tower Rosa L. Parks Avenue, 12th Floor 312 37243 Nashville, TN

تقرير إنذارات الرصد البيني الإلكتروني الشهري



زانات الأرضية التي تم تركيبها بعد 24 يوليو 2007.	لوب لجميع أنظمة الخز	. الرصد البيني مطا	رضية المجهزة بحاوية ثانوية	ظمة الخزانات الأ	لتوثيق الرصد البيني لأن	يتم استخدام هذا التقرير	
ساعة من اكتشافها. إكترونية (1339-CN)	سم في غضون 72	نرة الرصد. اكتشافها إلى الق	شُهْرًا وَإرسالها للمراجعا شعر وسجل الإنذارات لفنا أو تسربات مشتبه بها تم	لا تقل عن 12 رية لحالة المسن لِلية غير معتادة	سخ من التقارير الشُّه عن أي ظروف تشغ	عليك الاحتفاظ عليك إرفاق ن عليك الإبلاغ	
 القانم بالرصد 				ت الأرضية	لومات منشأة الخزانا	ا. مع	
		الاسم:				رقم تعريف منشأة الخزانات الأرضية	
		الشركة:				اسم المنشأة:	
الولاية:		المدينة:				العنوان:	
		رقم الهاتف:		المقاطعة:		المدينة:	
	7	رات الرصد البين					
			ت أثناء فترة 30 يومًا الم تبه بها تم التحقيق فيها، و				
	ر بهذا النموذج.	نسخة من التقرير	ير سجل إنذارات، فارفق	على إصدار تقر	ر الرصد لديك قادرًا	إذا كان جهاز	
في حالة عدم وجود إنذارات، حدد هذا المربع:						فترة الرصد (شهر/عام)	
صف الإجراء المتخذ	موقع المستشعر وسبب الإنذار		موقع المستن	تاريخ الإنذار		تاري	
			1				
						7	
			7				

تقارير سجل الإنذارات وحالة المستشعر

····· INCON INTELLIGENT CONROLS INC 638 P. O. BOX 04072 SACO ME 6266-984-800-1 1998/01/08 12:16 مساء تقرير حالة المستشعرات رقم المستشعر 1 مستشعر 1 مقبول رقم المستشعر 2 مستشعر 2 مقبول رقم المستشعر 3 مستشعر 3 رقم المستشعر 4 مقبول رقم المستشعر 5 مستشعر 5 رقم المستشعر 6 مستشعر 6 مقبول رقم المستشعر 7 مستشعر 7 مستشعر قیاسی رقم المستشعر 8 نشط مستوى ملح منخفض

> مستشعر 1001-INCON TS تقرير الحالة

أغسطس 30 2010 13:13 حالة السائل أغسطس 30 2010 13:13 2-1 L 1:DISP 4-3 L 2:DISP المستشعر عادى 6-5 L 3:DISP المستشعر عادي 8-7 L 4:DISP المستشعر عادى 10-9 L 5:DISP المستشعر عادى 12-11 L 6:DISP المستشعر عادي 14-13 L 7:DISP المستشعر عادي 16-15 L 8:DISP المستشعر عادى L 9:PREM INTERSTITIAL L11:UNLEAD ANNULAP L12:DIESEL STP SUMP L13:PREM STP SUMP المستشعر عادى I 14:UNI D STP SUMP المستشعر عادي

**** نهابة ****

سائل 350-Veeder Root TLS

تقرير الحالة

تقرير سجل الإنذارات
---- إنذار المستشعر ---L 2:PREM STP SUMP
STP SUMP
انذار الوقود
يوليو 10:01 2017 .20 صباحًا
انذار الوقود
يوليو 3:43 2017 مساءً
انذار اليقاف المستشعر
مايو 3:25 2017 مساءً

INTELLIGENT CONROLS INC 638 P. O. BOX 04072 SACO ME 6266-984-800-1 1999/04/01 2:22 مساءً إنذارات المستشعر 1999/04/01 2:20 مساءً مستوى ملح مرتفع مستشعر 16 رقم المستشعر 16 1999/04/01 2:20 مساءً جدار جاف مستشعر 12 رقم المستشعر 12 1999/04/01 2:20 مساءً مستوى ملح مرتفع رقم المستشعر 8 1999/04/01 2:19 مساءً مستشعر قياسى مستشعر 15 رقم المستشعر 15 1999/04/01 2:19 مساءً مستشعر قياسي مستشعر 7 رقم المستشعر 7 1999/04/01 2:12 مساءً جدار جاف مستشعر 4

·····

إنذار مستشعر 1001-INCON TS إنذار مستشعر

رقم المستشعر 4

نموذج اختبار الرصد البيني السنوي

و لاية تينيسي إدارة البيئة و الحفاظ عليها قسم الخزانات الأرضية William R. Snodgrass Tennessee Tower Floor th12 ,Rosa L. Parks Avenue 312 Nashville, Tennessee 37243



	صد البيني الإلكتروني السنوي	تقرير اختبار الره			
أدناه للتحقق من عمل أجهزة الرصد البيني بالشكل المناسب ساعة من اكتشافها. قد يؤثر عدم القيام بهذا على تغطية حقفاظ بهذه السجلات لمدة 12 شهرًا	ن الشركة المصنعة، يمكن استخدام الاجراء الموجز	ظمة الخزانات الأرضبة التي تم تركيبها بعد 4! تشغيلية غير معتادة أو تسربات مشتبه بها تم اكت ب	فى ظل غياب إجراء اختبار م الرصد البننى مطلوب لجميع أن عليك الإبلاغ عن أي ظروف الصندوق في حال وقوع تسرد		
. القائم بالاختبار		 منشأة الخزانات الأرضية 			
	الاسم:	رقم تعريف منشأة الخزانات الأرضية			
	الشركة:		اسم المنشأة:		
الولاية	المدينة:		العنوان:		
الهاتف:	الرمز البريدي:	المقاطعة:	المدينة:		
-	تاريخ الاختبار:	•	توقيع القائم بالاختبار:		
لحاجة)	ختبار (ارفق صفحات إضافية حسب ا	ااا. معلومات جهاز الرصد والا			
			رقم تعريف المستشعر		
			الشركة المصنعة		
			رقم الموديل		
			الموقع:		
🗖 غیر ممیز)	(مميز	نتاح العوامة - النوع:	ı .		
🗖 جهاز رصد ضغط	🔲 مستشعر التوصيل الكهربائي	ستشعر بصري	(درر دوره والنظرة)		
	عير ذلك (حدد):	هاز رصد خوائي ه الما المات مينا الماليا	(حدد جميع ما ينطبق) ج		
🔲 إنذار تسرب رصد خزان	بيني بالإجراءات النالية: انذار صوتى	هاز رصد خوائي ثبيط أحد المستشعرات، فيستجيب نظام الرصد ا ار مرئي	إدا تم تنا إعداد النظام إعداد النظام (حدد جميع ما ينطبق)		
🔲 غير ذلك (حدد)			(حدد جميع ما ينطبق) ا		
	بار الرصد البيني الإلكتروني	ال. إجراء اختر	and the sylveniance is		
	المهمة		اكتمل التحقق		

الرصد البيني

ما يجب عليك فعله:

- عليك إكمال نموذج الرصد البيني الشهري وإرفاق تقارير حالة المستشعر وسجل الإنذارات كل 30 يومًا.
 - احتفظ بنتائج الكشف عن التسرب لآخر 12 شهرًا متتالية.
- عليك التحقيق في جميع الإنذارات في غضون 72 ساعة وتوثيق الإجراءات المتخذة
 - قم بالإبلاغ عن جميع التسريبات المشتبه بها في غضون 72 ساعة.
- عليك إجراء اختبارات المستشعرات السنوية لضمان عملها بالشكل المناسب.

المطابقة الإحصائية للمخزون للكشف عن تسربات الأنابيب

- أحد أشكال اكتشافات تسربات الأنابيب الدورية
- نظرا لأنه يتم أخذ القياسات عند وضع الوقود لأول مرة في الخزان وعند
 إخراجه عند الفوهة، فإن هذه الطريقة تتيح الكشف لكل من الخزانات والأنابيب
 - يجب الاحتفاظ بسجلات كاملة للمطابقة الإحصائية للمخزون خلال فترة 12 شهرًا الماضية.

متطلبات الأنابيب المضغوطة

خيارات كشف تسربات الخطوط الدورية:

1. الرصد الشهري

12 شهرًا من نتائج الرصد البيني أو المطابقة الإحصائية للمخزون (0.2 جالون في الساعة)

2. الاختبار السنوي لإحكام الخط

_ بواسطة متخصص اختبارات إحكام خطوط معتمد لطريقة الاختبار. (0.1 جالون في الساعة)

3. كاشفات تسربات الخطوط الإلكترونية

— 12 شهرًا من نتائج نجاح بحجم 0.2 جالون في الساعة أو؛ نتيجة سنوية بحجم 0.1 جالون في الساعة

ملخص الأنابيب المضغوطة


كشف تسربات أنابيب الضغط تستازم واحدًا من العمود أ وواحدًا من العمود ب

العمود ب		العمود أ
دوري		كارثي
الاختبار السنوي لإحكام الخط (0.1 جالون في		
الساعة)		
نتيجة كاشف تسربات الخطوط الإلكتروني		
السنوي (0.1 جالون في الساعة)		
نتائج كاشف تسربات الخطوط الإلكتروني لفترة	٩	كاشف تسربات الخطوط التلقائي
12 شهرًا (0.2 جالون في الساعة)	•	(ميكانيكي أو كهربائي)
12 شهرًا من سجلات المطابقة الإحصائية		
للمخزون (0.2 جالون في الساعة)		
12 شهرًا من تقارير حالة مستشعر الرصد البيني		
وسجل الإنذارات		

أنابيب السحب

يسحب المنتج من الخزان باستخدام مضخة سحب في الموزع. أنابيب السحب يشار إليها بوجود مضخة سحب داخل الموزع (ابحث عن البكرات والسيور). لا يوجد رأس مضخة مغمورة في الحوض فوق الخزان.





السحب الآمن الذي يسمى أيضًا االسحب الأوروبي"

كشف التسرب غير مطلوب لأنابيب السحب التي تستوفي كلا الشرطين التاليين:

1. <u>انحدار الأنابيب</u> حتى حدوث تفريغ ارتدادي للمنتج مرة أخرى إلى الخزان إذا توقف السحب؛

و

2. وجود <u>صمام واحد فقط مانع للارتداد</u> بالقرب من مضخة السحب أسفل الموزع (وليس في الخزان).

وتسمى الأنابيب التي تفي بهذه المعايير "السحب الآمن".

في حالة عدم تحقيق هذين المعيارين، يكون كشف التسربات مطلوبًا لأنابيب السحب.

كشف تسربات أنابيب السحب

إذا لم يكن لديك "سحب آمن"، فيجب عليك إجراء الكشف عن تسرب الأنابيب بإحدى الطرق أدناه:

- اختبار إحكام الخطوط مطلوب كل 3 أعوام
- الرصد الشهري سجلات اثني عشر شهرًا ماضية من المطابقة الإحصائية للمخزون أو الرصد البيني الصالح

ما يجب عليك معرفته بشأن كشف تسربات الأنابيب

- > اعرف كيفية تمييز الفرق بين أنابيب الضغط وأنابيب السحب
- > يجب أن تكون أنابيب الضغط مزودة بشكلين من أشكال كشف التسربات. (كارثي ودوري)
 - > أنابيب السحب <u>لا</u> تتطلب كشف التسربات الإلا حققت متطلبات معينة. (السحب الآمن)
 - > أنابيب مولد الطوارئ التي ليست بالسحب الآمن وتم تركيبها قبل 2021. 2021 تتطلب كشف التسربات بحلول 13 أكتوبر 2021.

تناولنا...

√الخزانات والأنابيب
✓منع الانسكابات
✓منع التعبئة الزائدة
✓الحماية من التآكل
✓كشف التسربات

بعد ذلك: الإخطار، والتركيب الجديد، وموزعات وقود المحرك

إخطار التركيب

إخطار التركيب عملية من خطوتين:

- 1. قبل 15 يومًا من التركيب، عليك تقديم نموذج إخطار قبل التقديم ورسوم الخزان، و
 - 2. بعد 15 يومًا من إدخال الخزان إلى الخدمة، عليك تقديم نموذج إخطار، 1260-CN.

يجب تقديم نماذج الوقود البديل للخزانات التي تخزن الوقود الذي يحتوي على الإيثانول بنسبة أكبر من 10% أو الديزل الحيوي بنسبة 20%.

قبل إدخال الخزان إلى الخدمة

- قبل إدخال المنتج في الخزان للمرة الأولى:
- 1. يجب تسجيل الخزان (الخزانات) ودفع الرسوم.
 - 2. يجب تجهيز منع الانسكاب والتعبئة الزائدة.

عند وضع المنتج لأول مرة في الخزان:

- 1 عليك بدء كشف التسربات
- عليك إجراء اختبار إحكام الخزان والخطوط قبل توزيع الوقود.
- لا يجوز استخدام صمامات العوامات الكروية لمنع التعبئة الزائدة لأنظمة الخزانات الأرضية الجديدة التي تم تركيبها بعد 13 أكتوبر 2018.

عليك الإبلاغ عن هذه التغييرات

يجب إبلاغ القسم بالتغييرات التالية في غضون 30 يومًا:

- تغيير الملكية؛
- تغيير عنوان المالك أو المشغل؛
- تغيير معدات الخزان أو الأنابيب أو محتوى الخزان؛
 - تغيير الخدمة (الإغلاق أو الإغلاق المؤقت)

نموذج الإخطار

• يتوفر نموذج الإخطار على الموقع الإلكتروني للقسم:

1260-http://tdec.tn.gov/etdec/DownloadFile.aspx?row_id=CN

• يمكن الحصول على نموذج الإخطار من:

قسم الخزانات الأرضية

William R. Snodgrass Tennessee Tower

thFloor12 ,Rosa L. Parks Avenue 312

Nashville, Tennessee 37243

أو في أي من مواقع المكاتب الميدانية البيئية الإقليمية الثمانية



تتطلب جميع التركيبات الجديدة حاوية ثانوية

- يجب أن تكون جميع الخرائات وأنابيب الضغط الجديدة والبديلة التي تم تركيبها بعد 24 يوليو 2007 مزدوجة الجدار أو بحاوية ثانوية وتستخدم كشف التسربات بواسطة الرصد البيني.
- الحاوية الثانوية مطلوبة لموزعات وقود المحركات الجديدة التي تم تركيبها بعد 24 يوليو 2007.
- يجب أن تمنع الحاوية الثانوية التسربات إلى البيئة وتعمل على احتواء التسرب حتى يمكن كشفه وتنظيفه.
 - لا تتطلب أنابيب السحب الآمن حاوية ثانوية.

الحاوية الثانوية في التركيب الجديد



أحواض حاوية الموزع مع أنابيب الحاوية الثانوية



موزعات وقود المحرك

- التجميع أسفل الموزع:
- _ يجب أن تكون محكمة ضد تسرب السوائل.
 - _ يجب أن تكون متوافقة مع المنتج
 - _ يجب أن تسمح بفحصها بصريًا.
- يجب فحص جميع الموزعات <u>كل ثلاثة أشهر</u>
 - ويجب الاحتفاظ بسجل لهذه الفحوص.

*يمكن العثور على نموذج لهذا على الموقع الإلكتروني للقسم.

نموذج فحص الموزعات



قسم الخزانات الأرضية William R.Snodgrass Tennessee Tower Rosa L. Parks Avenue, 12th Floor 312 Nashville, Tennessee 37243

سجل فحص الموزعات الربع سنوي تعليمات

تتص قواعد ولاية تينيسي للخزانك الأرضية على إجراء فحوص بصرية لجميع موزعات المواد البترولية بصفة ربع سنوية. تتص القاعنة 400-81-10-10(f)(f) على فتح أغطية الموزعات وإجراء فحص بصري لتسربات المواد البترولية، بما في ذلك التسريبات والقطيرات، مرة واحدة على الآقل كل (3) أشهر . يجب على المالك و رأو المشغل الاحتفاظ بسجل لهذه الفحوص على الأقل خلال فترة اثني عشر (12) شهرًا الماضية.

تنص القاعدة (g) (1)-01-18-040 على إجراء الفحوص البصرية لأحواض الموزعات للتحقق من وجود مواد بترولية.

- · استخدم هذا النموذج لتسجيل نتائج الفحوص البصرية لكل موزع في المنشأة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
- ينبغي استخدام نموذج منفصل لكل منشأة. عليك الإشارة إلى العام الذي يمثله النموذج في الفراغ المتاح.
- تحتوي الصفحة الأمامية في هذا النموذج علي مسلحة فل غة تنسير لما أيصال إلي سبعة موز عات إلى المن من سبعة موز عات في هذه المنشأة، فاستخدم الصفحة الخلفية من هذا النموذج. إذا لم تتم ملاحظة تسريك ولا تصريبات ولا تعليرات، فاكتب مقبول في العمود والصف المناسبين.
- إذا تمت ملاحظة تسريبات أو تسريبات أو قطيرات، فعليك ذكرها في العمود المناسب والإشارة إلى الإجراء المتخذ عليك تنظيف أي منتج في حوض الموزع. چب عليك اتخذ إجراءات لإصلاح أي تسربات أو تسريبات أو تقطيرات تمت ملاحظتها. إذا لم يكن هناك حوض تجميع في الموزع، فيجب الإبلاغ عن التسريبات والقطيرات كتسربات مؤكدة حسب القاعدة 0400-18-
 - 01-.05 و 06 علك الإحتفاظ سحل لهذه القحوص عن فترة 12 شهرًا الماضحة وجعلها متاحة لإحراءات التفتش التابعة لله لاية.

رقم تعريف المنشأة: الرمز البريدي:					
الرمز البريدي:					الأسم
	المدينة:				لعنوان
_		العام			
الموزع رقم 5 الموزع رقم 6 الموزع رقم 7	الموزع رقم 4	الموزع رقم 3	الموزع رقم 2	الموزع رقم 1	تاريخ الفحص
يول تسرب مقبول تسرب مقبول تسرب	مقبول تسرب مة	مقبول تسرب	مقبول تسرب	مقبول تسرب	
					إجراءات المتخذة في حالة
الموزع رقم 5 الموزع رقم 6 الموزع رقم 7	الموزع رقم 4	الموزع رقم 3	الموزع رقم 2	ين) بالفحوص الموزع رقم 1	رقيع القائم (توقيعات القائم <u>:</u> تاريخ القحص

UDC (التجميع أسفل الموزع)




أحواض التجميع أسفل الموزع




صمامات التصادم/القص

التجميع أسفل الموزع واستبدال الموزع

- التجميع أسفل الموزع مطلوب عند استبدال الموزع و"معدات التوصيل".
 - معدات التوصيل هي المعدات أسفل:
 - _ صمام التصادم/القص في أنظمة الضغط
 - _ صمام لارجوعي وصلة في أنظمة السحب



صمام لارجوعي بوصلة



صمام تصادم

تناولنا...

- √ الخزانات والأنابيب
 - √منع الانسكابات
- √منع التعبئة الزائدة
- √ الحماية من التآكل
 - √كشف التسربات
- √ الإخطار، والتركيب الجديد، وموزعات وقود المحرك بعد ذلك:
- خارج الخدمة بشكل مؤقت، والاحتفاظ بالسجلات، والتسربات المشتبه بها

خارج الخدمة بشكلٍ مؤقت (TOS)

- يتطلب تقديم نموذج إخطار معدل في غضون 30 يومًا.
- إذا كانت الخزانات تحتوي على بوصة أو أقل من السائل، فلا حاجة إلى إجراء كشف تسربات شهري.
 - _ يجب أن يبقى نظام الحماية الكاثودية (إن وجد) قيد التشغيل، الأمر الذي يتضمن
 - أحدث اختبارين للحماية الكاثودية خلال 3 أعوام
 - أحدث ثلاث قراءات للمقوم خلال 60 يومًا.
- في حالة الخروج مؤقتًا من الخدمة لمدة تزيد على 3 أشهر، فيجب تأمين المضخات والخطوط والممرات والمعدات المساعدة.
 - _ يجب إجراء الكشف عن التسربات عند وضع أكثر من 1 بوصة من المنتج في الخزان.
 - عند إعادة الخزانات إلى الخدمة، يجب تعبئة نموذج إخطار معدل في غضون 30 يومًا، للإبلاغ بأن الخزانات قيد الاستخدام حاليًا.

هذا ليس الاحتفاظ بالسجلات



متطلبات الاحتفاظ بالسجلات


يجب عليك الاحتفاظ بالسجلات التالية:

- 1. سجلات كشف التسربات
- 2. سجلات الحماية الكاثودية
 - 3. سجلات الإصلاحات
 - 4. سجلات الإغلاق
- 5. سجلات معينة للتركيب والتشغيل



أفضل ممارسات الإدارة للاحتفاظ بالسجلات

الاحتفاظ بمستندات التوافق في مجلد من 3 حلقات مع علامات تبويب/تقسيم يمكن أن يجعل الوصول إلى المعلومات الخاصة بالفحوص أسهل بكثير.



سجلات التركيب/التشغيل

احتفظ بهذه السجلات طوال مدة خدمة النظام:

- 1. نتائج اختبارات إحكام الخزانات/الخطوط الأولية.
- 2. أي وجميع السجلات المتعلقة بتركيب الخزانات أو ترقية الخزانات.
 - 3. جميع السجلات المتعلقة بإصلاحات نظام الحماية من التآكل.
- 4. نتائج اختبارات إحكام الخزانات/الخطوط بعد إصلاح نظام الحماية من التآكل.
 - 5. جميع سجلات إصلاحات الخزانات والأنابيب
 - ***يجب نقل هذه السجلات إلى مالك الخزان التالى ***

احتفظ بسجلات الإصلاحات التالية

- 1. احتفظ بجميع سجلات إصلاحات الخزانات والأنابيب طوال مدة خدمة نظام الخزانات الأرضية.
- 2. احتفظ بسجلات <u>تبطين</u> الخزانات أو <u>ترقية</u> الخزانات طوال مدة خدمة نظام الخزانات الأرضية.

الاحتفاظ بسجلات كشف التسربات

- 1. نتائج كشف التسربات لمدة 12 شهرًا
- 2. نتائج اختبارات كاشف تسربات الخطوط السنوي
- 3. اختبار إحكام الخطوط السنوي أو نتائج الرصد الشهري للأنابيب لمدة 12 شهرًا
 - 4. يجب الاحتفاظ بنتائج اختبارات إحكام الخطوط بدون السحب الآمن لمدة 3 أعوام على الأقل
- 5. سجلات جميع عمليات الصيانة أو الخدمة أو الإصلاحات لنظام كشف التسربات لمدة عام واحد من تاريخ الإصلاح.

الاحتفاظ بسجلات الحماية الكاثودية

1 آخر اختباري حماية كاثودية

يجب إجراء هذه كل 3 أعوام بواسطة مسؤول اختبار حماية كاثودية)

2. آخر ثلاثة فحوص للمقوم عند استخدام التيار المسلط. يجب إجراء هذه كل 60 يومًا بشكل نموذجي بواسطة مالك الخزان أو المشغل)

الاحتفاظ بسجلات الإغلاق الدائم

يجب الاحتفاظ بسجلات توثق التوافق مع متطلبات الإغلاق ونتائج تقييم الإغلاق لمدة 3 أعوام بعد الإكمال بواسطة:

المالك السابق الذي أغلق نظام الخزانات الأرضية، أو

المالك الحالي للموقع، أو

السجلات عبر البريد إلى القسم.

تناولنا...

√الخزانات والأنابيب √منع الانسكابات

√منع التعبئة الزائدة

√الحماية من التآكل

√كشف التسربات

√الإخطار، والتركيب الجديد، وموزعات وقود المحرك

√خارج الخدمة بشكلِ مؤقت، والاحتفاظ بالسجلات،

بعد ذلك: الحمراء، والمسؤولية المالية، والتسربات


العلامات الحمراء



كلمات موجزة بشأن التوصيلات غير القانونية...

- تحدث عند القيام بالتوصيلات إلى الخزانات التي تم وضع علامات حمراء عليها.
 - انتهاك بالنسبة إلى مالك الخزان وشركة التوصيل
- قائمة عبر الإنترنت لإبلاغ شركات التوصيل بالمواقع التي تم وضع علامات حمراء عليها.

-https:// www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage tanks/ust/sites-under-delivery-prohibition.html





قراءة المزيد

المنشأت التي تظهر في هذه القائمة ينبغي ألا تحصل على توصيلات مواد بترولية، وينبغي ألا تبيع المواد البترولية.





الإبلاغ عن التسربات

يجب عليك الإبلاغ عن جميع التسربات المشتبه بها أو المؤكدة إلى القسم في غضون 72 ساعة!

أمثلة على التسربات المشتبه بها:

- ظرف التشغیل غیر المعتاد
 (زیادة المیاه بشکل مفاجئ، والتوزیع غیر المنتظم، إلى آخره)
- الإخفاق في اختبار كاشفات تسربات الخطوط الإلكترونية السنوي بحجم 0.1 (إذا لم يتوفر اختبار 0.2 جالون في الساعة لمدة 12 شهرًا).
 - *الإخفاق في اختبار الخطوط السنوي*

- الرسوب في تقرير المقياس التلقائي للخزان
 الشهري
- الرسوب في تقرير المطابقة الإحصائية للمخزون
 الشهرى
- تقريران متعاقدان غير قاطعين للمطابقة الإحصائية للمخزون
 - الإخفاق في اختبار كاشفات تسربات الخطوط الإلكترونية الشهرية بسعة 0.2
 - إنذار فجوة الخزان

لماذا من المهم للغاية الإبلاغ عن التسربات المشتبه بها؟

المسؤولية المالية

تنص لوائح الخزانات الأرضية في ولاية تينيسي على أنه يجب على مالك أو مشغل الخزان تحمل المسؤولية المالية عن التسربات الناتجة عن نظام الخزانات الأرضية. ويعني هذا:

- 1. أنه يجب عليك أن تكون قادرًا على دفع تكاليف تنظيف التلوث، و/أو
- 2. تعويض الجهات الخارجية عن تلف الممتلكات و/أو الإصابات الجسدية.


يمكن أن تكون تكلفة تنظيف التسرب

مرتفعة

المساعدة متاحة

لدى و لاية تينيسي صندوق للمساعدة على دفع هذه النفقات، ولكن يجب على مالكي الخزانات دفع جزء من تكاليف التنظيف.
التنظيف.

أي جزء من هذه التكاليف تفضل دفعه؟



تكلفة التنظيف

صندوق خزانات حفظ الوقود الأرضية

- تم تأسيس صندوق الخزانات الأرضية لمساعدة مالكي الخزانات على تحمل تكلفة تعويضات تسربات المواد البترولية.
 - التمويل المالي:
 - رسوم الخزانات السنوية (125 دولارًا أمريكيًا كل عام لكل خزان أو مقصورة خزان)
- رسوم الضمان البيئي بقيمة أربعة أعشار من السنت (0.4 سنت) لكل جالون من المنتجات البترولية التي يتم
 استيرادها إلى ولاية تينيسي والمواد البترولية التي يتم تصنيعها في ولاية تينيسي
- يغطي الصندوق ما يصل إلى 2 مليون دو لار أمريكي لكل تسرب وما يصل إلى مليون دو لار أمريكي للتلفيات التى تلحق بالجهات الخارجية.
 - حتى تاريخه، دفع الصندوق أكثر من 344 مليون دو لار أمريكي في صورة تكاليف تنظيف.
 - مستوى دخول الصندوق ("مستقطع") هو 20000 دولار أمريكي لكل حادث (تسرب).

*يجب على مالكي الخزانات دفع مبلغ 20000 دو لار أمريكي الأول من نفقات التأهيل المتعلقة بعمليات التنظيف و/أو مبلغ 20000 دو لار أمريكي الأول للتلفيات الواقعة على جهة خارجية بموجب أمر محكمة قبل إمكانية الحصول على المساعدة من الصندوق.

الوصول إلى الصندوق

من أجل الوصول إلى هذا الصندوق:

- 1. يجب أن تحقق وتحافظ على الأهلية للصندوق
 - تسجيل كل خزان أرضي لدى القسم.
- دفع جميع رسوم الخزانات السنوية لكل منشأة في موعدها.
- 2. يجب أن يكون كل <u>تسرب</u> من موقع مؤهل للمشاركة في الصندوق مغطى بواسطة <u>الصندوق</u>. يعني هذا أنه في وقت حدوث التسرب، يجب على المالك إثبات التوافق مع:
 - المتطلبات السارية
 - لكشف تسربات الخزانات الأرضية
 - المتطلبات التشغيلية
 - متطلبات الإبلاغ (الإبلاغ عن التسرب أو التسرب المشتبه به إلى القسم في غضون 72 ساعة)

يتحمل مالكو الخزانات التكلفة المالية للتسربات التي لا يغطيها الصندوق

الخلاصة

بالرغم من أن المنشأة قد تكون مؤهلة للمشاركة في الصندوق، قد يتم رفض مطالبة تنظيف تسرب في المنشأة إذا لم تكن المنشأة متوافقة عند حدوث التسرب. لا تدع هذا يحدث لك.





تناولنا...

- ✓ الخزانات والأنابيب
 - √ منع الانسكابات
- ✓ منع التعبئة الزائدة
- √ الحماية من التآكل
 - √ كشف التسربات
- √ الإخطار، والتركيب الجديد، وموزعات وقود المحرك
 - ✓ خارج الخدمة بشكلِ مؤقت، والاحتفاظ بالسجلات،
 - ✓ العلامات الحمراء والمسؤولية المالية

بعد ذلك:

وقت الاختبار!



معلومات الاتصال: المكتب الميداني

1 يونيو 2020

قسم الخزانات الأرضية بولاية تينيسي المكاتب الميدانية البينية

12th Floor, TN Tower 312Rosa L. Parks Ave. Nashville, TN37243 (615) 0945-532 (615) (615) 0949-332 (615) (617) https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks.html الموقع الإنكتروني: https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks.html



مكتب مدينة جونسون الميداني المنطقة 1 - مقاطعة واشنطن- 90

2305 Silverdale Rd. Johnson City, TN 37601-2162 (423) 854-5400 (فاکس) (423) 854-5401

(854-5441)	يفن رايس
(854-5391)	دون تیلور
(854-5459)	مارك براسويل
(854-5444)	يتسي بيري
(854-5443)	ار غریت جرین
(854-5486)	يذر موت
(434-6625)	استن تونر

*مواقع المكاتب المركزية

مكتب ناشفيل الميداني المنطقة 6- مقاطعة ديفيدسون- 19

711 R. S. Gass Blvd Nashville, TN- 7000 (615) 687-7000 (ماکس) (615) 687-7078

(532-0989)	وندا کی(
(532-0987	ئاري أنسيل(
(687-7093)	وبرت ويلسون
(687-7096)	ارك برينتون(
(253-3994)	جي اوتنفيلد
(687-7094)	بثانَ رالف
(532-0123).	بو مکراري
	يم كيرك ُ
	*تابع مكتب ناشفيل الميداني

مكتب نوكسفيل الميدائي المنطقة 2- مقاطعة نوكس- 47

عنوان المكتب المركزي

3711 Middlebrook Pike Knoxville, TN 37921-5602 (865) 594-6035 (فاکس) (865) 594-6105

هولى مارلو(594-5448)
كريس لويس(594-5449)
تود بكسلر(594-5455)
كايل بفير لي(594-5453)
جيسيكا دا هوب(5454-594)
ريك هاتشسون(6545-594)
ديفيد ستون(8055-594)
كيلين ميدلتون(5586-594)
*دوج كانتريل(2145-594

مكتب كولومبيا الميدائي المنطقة 6- مقاطعة ماوري- 60

1421 Hampshire Pike Columbia, TN 38401 (931) 380-3371 (ناكس) (931) 380-3397

(840-4145).....

40-4147)	
687-7089) 687-7095)	
87-7086)	

هانا نوديل......(253-3236)

نىل روبنسون.....

مكتب تشاتانو غا الميداني المنطقة 3- مقاطعة هاملتون- 33

1301 Riverfront Parkway, Suite #206 Chattanooga, TN 37402 (423) 634-5745 (ماد)(423) 634-6389

راندي سلايتر(634-5737)
دُونيني بيكيت(634-5722)
نايجل لوثر(634-5760)
بروس روربوخ(634-5850)
تونيا سبينس كآسون(634-5723)
*ريكى كيسى(634-6024)

المنطقة 4- مقاطعة بوتناء 71 1221 South Willow Ave. Cookeville, TN 38506 (931) 520-6688 (فاكس) (931) 432-6952

مكتب كوكفل الميداني

(520-6669)	راندي سلايتر
(520-6671)	ستىسى كلاركك
(520-6662)	سارة گيني
	جاسّتن ايفانز

مكتب جاكسون الميدائي المنطقة 7 و8- مقاطعة ماوري- 57

1625 Hollywood Drive Jackson, TN 38305 (731) 512-1300 (ناکس) (731) 661-6283

روندا جونسن(512-1342)
بن روزوي(512-1344
ألان دودج(1346-512
حان د سلّه ته (512-1345)

مكتب ممقوس الميذاتي المنطقة 9- مقاطعة ثيراني- 79 8383 Wolf Lake Drive Bartlett, TN 38133-4119 (901) 371-3000 (901) 371-3170

/	
(371-3032)	جيف فيلبس
(371-3161)	روشاندا فورسیث
(371-3124)	کاري بوزيد
(371-3037)	كيفينَ بروس
(371-3036)	ديفيد جروس
(371-3034)	كيسى نوريس
(371-3030)	جونثان ويلسون
(378-4059)	كايل مور